

Sturmtief „Julia“ zerstört in der Nacht des 23. Februar 2020 die Nordhälfte des Klubhausdaches :



Anderntags wird das Dach provisorisch abgedeckt:



Das Sandkistendach hat ebenfalls Schaden genommen:



Die vom Wind nicht beschädigten Dachhälfte ist in einem miserablen Zustand und war zuletzt immer wieder undicht :

überall provisorische Abdichtungen
mit Silikon und Alu-Klebeband:



Unterdach (Dachpappe) ebenfalls nicht dicht, da fast überall gerissen:



extreme Dachunebenheiten aufgrund von Gebäudesetzungen bis zu 9 cm an 3 Gebäudeecken:



(Nachher):



Vollschalung teilweise morsch und fehlerhaft :



Aufgrund dieser Tatsachen wird entschieden, die gesamte Dachfläche, also auch die vom Wind nicht beschädigte Dachseite zu erneuern. Nach Einholung diverser Angebote entscheidet man sich für eine Trapezblechvariante.

Nach teilweiser Entfernung der alten Dachpappe wird eine neue Dachpappe aufgezogen:



Unterdach (Dachpappe) dicht am 2. April:



Montage der Konterlattung und Lattung:



Detail Sparrentlastung durch Verstärkung der Konterlatten am Norddach:



Detail Verbindung der Konterlatten am First mit Nagelblechen:



Alle Konterlatten müssen mehr oder weniger unterfüttert werden, um die Dachlandschaft halbwegs eben zu gestalten:



Firstbretter und Rinnenhaken werden montiert:



Zwischendurch Abtransport der alten Prefalz-Dachhaut :



Anlieferung der bis zu 8,10 m langen Trapezbleche am 13. Mai und Trapezblechmontage:



Einbau von Dichtbändern (Quellbänder) an allen Längsstößen



Trapezbleche am First „aufgestellt“:



Einbau von Fugenfüllern am Saum und am First :



Montage der Giebelbretter und Giebelleisten :





Dachrinnenmontage



Auch die Sandkiste erhält ein neues, farblich aufs Klubhausdach abgestimmtes Dach:



Nach Dachfertigstellung im Juni 2020 wird das Anlagenfoto auf der Titelseite der TTK-Website aktualisiert:

